

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник территориального отдела
главного управления образования
по Кировскому району



М.А. Захарова

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

МБДОУ №169

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОО инвалидов
В.Д. Легасов



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 169
Н.В. Курчанова



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №169 комбинированного вида»

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта МБДОУ №169.
- 1.2. Адрес объекта г. Красноярск ул.Транзитная, д. 16.
3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1918,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка 8916,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, год последнего капитального ремонта 1989.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2017г., капитального ----*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №169 комбинированного вида»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная д. № 16.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: администрация города Красноярска, главное управление образования администрации города Красноярска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, присмотр и уход.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 2 месяцев до 7 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 245 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

остановка «Поликлиника», автобусные маршруты: 56, 89, 79, 10, 78;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: на маршрутах 10 и 56 имеются автобусы позволяющие транспортировать колясочников.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ВНД-В

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий, капитальный)
8	Участки групп МБДОУ № 169	ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации для одних категорий инвалидов среда станет доступно полностью (ДП) для других доступно условно (ДУ).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*),
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 20____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «____»
_____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №169
Н.В. Курчанова



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта МБДОУ №169.
- 1.2. Адрес объекта г. Красноярск ул.Транзитная, д. № 16.
3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1918,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка 8916,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, год последнего капитального ремонта 1989.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2017г., капитального ----*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №169 комбинированного вида»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная д. № 16.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: администрация города Красноярска, главное управление образования администрации города Красноярска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, присмотр и уход.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 2 месяцев до 7 лет.

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 245 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

остановка «Дворец молодежи», автобусные маршруты: 56, 89, 79, 10, 78; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: на маршрутах 10 и 56 имеются автобусы позволяющие транспортировать колясочников.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 230 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть бордюры, «лежачий полицейский».

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий, капитальный)
8	Участки групп МБДОУ № 169	ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 169
Н.В. Курчанова
«16» 10 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
№ _____

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« » 20 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта МБДОУ №169.
- 1.2. Адрес объекта г. Красноярск ул.Транзитная, д. 16.
3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1918,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка 8916,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, год последнего капитального ремонта 1989.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2017г., капитального ----*
- 1.6. Название организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №169 комбинированного вида»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная д. № 16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, присмотр и уход.
- 2.3 Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**
остановка «Дворец молодежи», автобусные маршруты: 56, 89, 79, 10, 78;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: на маршрутах 10 и 56 имеются автобусы позволяющие транспортировать колясочников.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 230 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть бордюры, «лежачий полицейский».

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	1	1
2	Вход (входы) в здание	ВНД-В	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В	3	3
4	Зона целевого назначения	ВНД-В	4	4

	здания (целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В	5	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В	6	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В	7	7

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий, капитальный)
8.	Участки групп МБДОУ № 169	ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации для одних категорий инвалидов среда станет доступно полностью (ДП) для других доступно условно (ДУ).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала) _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 12 л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) Доп. движение к объекту имеет _____


Руководитель рабочей группы зам. зав. по ВР Григуола Е.С.


(Подпись)


Члены рабочей группы: старший воспитатель Сиромская Л.И.


(Подпись)

зам. зав. по АХР Лазарева И.Н.


(Подпись)

педагог-психолог Буйнова О.В.


(Подпись)

В том числе:

представитель общественной

организаций инвалидов: председатель Легасов В.Д.



(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,

расположенной на объекте:

заведующий МБДОУ №169 Курчанова Н.В.

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г.
(протокол №___)

Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Транзитная д. № 16.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	- отсутствие информации об ОСИ на входе, в т.ч. для инвалидов с нарушениями зрения; - высота кнопки вызова с обратной связью не соответствует требованиям	Все	- оборудование доступными элементами информации об объекте -установка кнопки вызова с обратной связью на уровне инвалида К	Орг. мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	- Лестница на пути не дублируется пандусам или другими средствами подъема -ширина пути менее 1,8м -отсутствие бордюров по краям пешеходных путей -тактильные средства на покрытии пешеходных путей:	Все К, О, С	-дублирование лестницы на пути пандусам или другими средствами подъема -расширить пути до 1,8м -установить бордюры по краям пешеходных путей: высота не менее 0,05м. -оборудование тактильными средствами на покрытии пешеходных путей:	Ремонт

							- не менее, чем за 0,8 м до объекта информации	
1.3	Лестница (наружная)	есть	1	1	-лестница не дублируется пандусом и без поручней	Все	-установка поручней и пандуса	ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				беспрепятственно и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию не соответствует требованиям -информационная поддержка на всех путях движения МГН	Все	-организация беспрепятственно го и удобного передвижения МГН по участку (территории предприятия) к зданию -размещение визуальных, тактильных, акустических средств информации	ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	1	1	Ремонт (текущий) капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Транзитная д. № 16.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	2	- высота поручней 0,95м, на одном уровне завершающие части отсутствуют -высота подъема ступени 0,18м. -ребра не с закругленным радиусом -боковые края (не примыкающие к стене) без бортиков	Все О, С	-реконструкция лестницы в соответствии с требованиями	ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	2	2		К	-обустройство пандуса или использование ТСП	Ремонт, орг.мероп риятия
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2	- размеры входной площадки не соответствуют требованиям -отсутствие водоотвода, дренажных и водосборных решеток	Все	- реконструкция входной площадки в соответствии с требованиями -установка водоотвода, дренажных и водосборных решеток	ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2	2	-дверной проем первой двери 0,78м второй (после тамбура) 0,88м. -отсутствие задержки автоматического закрывания двери на 5 сек. -перепад высоты в дверном проеме более	 К	-расширить дверной проем до 0,9м. -обеспечить задержку автоматического закрывания продолжительность ю не менее 5 сек; -убрать или	Ремонт, орг. мероприя тия

					0,025м. -нижняя часть двери до высоты 0,3м. от уровня пола не защищена противоударной полосой - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола -расположение дверного звонка выше 1,1м от пола		уменьшить перепад высоты до 0,025м, -замена дверного полотна со смотровой панелью из прозрачного ударопрочного материала -расположение дверного звонка на высоте от 0,85м до 1,1м. от пола	
2.5	Тамбур	есть	2	2	-размеры тамбура глубина 1,65м, ширина 1,12м	Все	-реконструкция тамбура глубина не менее 1,8м, ширина не менее 2,2м.	ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				-нет ни одного входа, приспособленного для МГН, с поверхности земли -Выключатели и розетки - на высоте 1,53 м от уровня пола	Все	-обустройство входа, приспособленного для МГН с поверхности земли -перенести выключатели и розетки на высоту 0,8м от уровня пола	ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ВНД-В	2	2	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Транзитная д. № 16.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	3	-выключатели и розетки расположены 1,53м от уровня пола -отсутствует предупредительная информация о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей - пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "к себе" глубина не менее 1,5м не соответствует	Все С К	- перенести выключатели и розетки на высоту 0,8м от уровня пола -разместить предупредительну ю информацию о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационн ых путей -организационные мероприятия	ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	3	-ширина марша 1,16м -отсутствует ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) без бортиков -поручни на высоте 0,80м и 0,96м нет завершающих частей	Все О, С	-реконструкция лестницы в соответствии с требованиями	ремонт

					длиннее на 0,3м			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				Все	-индивидуальное решение с ТСП или обустройство пандуса	Ремонт капитальный
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	3	3	-форма ручки не соответствует требованиям - информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; дублирование рельефными знаками не соответствует	Все	-заменить дверные ручки -разместить информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; продублировать рельефными знаками	
					-ширина дверного проема 0,88м - крепление двери: не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительность ю не менее 5 сек; - порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025м - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола	К	-расширить дверной проем и заменить дверное полотно - обеспечить задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек -уменьшить или устранить перепад высоты в дверном проеме -установить смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола, защитить противоударной полосой;	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	3	Нарушения по устройству лестниц	Все		ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне				-выключатели и розетки на высоте 1,53 м от уровня пола - зоны отдыха не на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места	Все	- перенести выключатели и розетки на высоту 0,8м от уровня пола -обеспечить зону отдыха для всех МГН и инвалидов	ремонт
--	-------------------------------	--	--	--	--	-----	---	--------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД-В	4	4	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Транзитная д. № 16.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	4	-нформирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки не соответствуют; - дублирование рельефными знаками отсутствует	Все	-разместить нформирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки - дублировать рельефными знаками	Орг. меропр иятия
					-ширина дверного проема 0,78м - порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025м	К	-расширить дверной проем до 0,9м -уменьшить или устранить перепад высоты в дверном проеме	ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.1	4	ширина дверного проема 0,78м - порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025м	К	-расширить дверной проем до 0,9м -уменьшить или устранить перепад высоты в дверном проеме	ремонт

[illegible]

[illegible]

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ВНД-В	4	4	ремонт (текущий) капитальный
Зальная форма	ВНД-В	4.1	4	ремонт (текущий) капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Транзитная д. № 16.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	5	- не оборудованна двусторонней связью с дежурным или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - отсутствует аварийное освещение	Все	- оборудовать двусторонней связью с дежурным или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - установить аварийное освещение	ремонт
					-отсутствие универсальной кабины	К	-оборудование универсальной кабины,	ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			-высота шкафов (кабинок) 1,31 м от пола - размеры 0,35 на 0,35 м, - отсутствует нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне	К, О, С	-приобретение шкафов высота 1,3 м от пола - размеры 0,4 на 0,5 м, - обеспечить рельефной нумерацией на контрастном фоне	Орг. меропри ятия

					-проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной 1,7 со скамьей	К, О	- проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, (К) - 1,8 м (О) - без скамей	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан	Все	-оборудование универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД-В	5	5	ремонт (текущий капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №169 комбинированного вида»
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Транзитная д. № 16.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	6	6	- Системы средств информации и сигнализации об опасности не являются комплексными для всех категорий инвалидов	Все	- установка комплексной (визуальной, звуковой и тактильной) системы средств информации и сигнализации об опасности в соответствии с ГОСТ	Орг. мероприятия (размещение и установка оборудования)
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД-В	-	6	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)





2. Вход (входы) в здание







3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)





4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Групповая:






Зальная: спортивный зал




музыкальный зал



Кабинет



5. Санитарно-гигиенические помещения



6. Система информации и связи (на всех зонах)
ОТСУТСТВУЕТ (смотреть все фотографии выше)

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

